

Прозрачная краска для стекла, фарфора, зеркала, металлической фольги, дерева и т.д.



Glas-Art



Для декоративной росписи.

Ассортимент

Цветовая палитра представлена 18 цветами. Упаковка 15 и 50мл(под заказ).

Химические свойства

Высокоглянцевая жидкотекучая краска на основе органического растворителя(алкидная смола).

Основные характеристики

Прозрачная, готовая к применению, светостойкая, краска. Применяется для росписи изделий из стекла и фарфора (бутылки, фужеры, чашки). Идеальна для работы на вертикальных поверхностях (менее текуча, по сравнению с краской Decorglas).

Технология применения

1. Поверхность, на которую наносится краска, должна быть обезжирена.
2. Краска имеет равномерное растекание и хорошо наносится кистью. Для мытья кистей рекомендуем использовать растворитель (например, уайт-спирит).
3. Время высыхания - 30 мин.
4. После высыхания крашенную поверхность можно протирать и мыть теплой водой.

Вспомогательные средства

Decorglas-liner - контур для нанесения линий и предотвращения слияния цветовых оттенков. Высыхает в течение 30-40 минут. Контур также может наноситься на керамику, фарфор, терракоту, пластик, дерево и многие другие материалы.

Упаковка 20мл.

Используется для контурной техники: сначала рисуют контурные линии с помощью Decorglas-

liner, после высыхания, раскрашивают изображения краской.

Blieband - самоклеющаяся серебристая лента, имитирующая пайку витража. Необходима для создания границ, которые не позволяют краске смешиваться.

Ширина 6 и 12 мм. В рулоне 4 метра.

Дополнительная информация

- ✓ Для осветления тона рекомендуется использовать прозрачную краску №400.
- ✓ Все цветовые оттенки хорошо смешиваются.
- ✓ Все цвета высокопрозрачные, кроме белого и черного, которые являются покрывными.
- ✓ Для нанесения краски Glas-Art идеально подходят кисти из колонка и синтетического волоса.
- ✓ Краска может наноситься на дерево и другие материалы. Нанесенная на дерево краска привлекательно выявляет его структуру сквозь застывший глянцевый слой.
- ✓ Во избежании смешения красок друг с другом используется метод постепенного нанесения краски (сначала наносится один цвет, высыхает, рядом наносится другой, высыхает и т.д.)
- ✓ Краска пригодна для горячей сушки до 150°C, но это не улучшает её качества.
- ✓ Краску можно наносить методом распыления. Для этого необходимо взять 3 части краски и 1 часть очистителя. Необходимый размер отверстия распылителя 0,2 мм, давление 2,5 Бар.
- ✓ Кисти и принадлежности необходимо промывать растворителем, а затем водой сразу же после работы.

Полезные советы

- Свежий мокрый рисунок можно корректировать или удалять кусочком ваты, смоченным в растворителе.
- Высохший рисунок можно удалить с поверхности с помощью абразивного моющего средства и горячей воды.

Замечание

Всегда следуйте вышеперечисленным рекомендациям.